

# 朔州市生态环境委员会

---

朔环委办函〔2021〕10号

## 朔州市生态环境委员会办公室 关于朔州市 2021 年度危险废物规范化 管理督查考核情况的通报

各县（市、区）人民政府，朔州开发区管委会，市卫生健康委、市交通运输局、市公安局、市行政审批服务管理局：

为进一步加强危险废物全过程监管，有效防控危险废物环境与安全风险，根据市环委办《朔州市 2021 年危险废物规范化管理督查考核工作方案》（朔环委办发〔2021〕1 号）（以下简称《方案》）要求，我市对危险废物产生、经营单位（以下简称产废和经营单位）规范化管理工作开展了全面督查考核，现将督查考核情况通报如下：

### 一、全年工作情况

#### （一）全口径清单建立情况

各县（市、区）通过环境统计、环评与排污许可、日常执法检查等方式，全面梳理建立了 2021 年全口径产废和经营单位清单。根据各县（市、区）上报情况，全市危险废物产生单位 505 家（不含停产 26 家），较上年增加 89 家；危险废物经营单位 12 家，较上年增加 4 家。各县（市、区）产废和经营单位申

报情况见表 1。

表 1 各县（市、区）产废和经营单位申报情况统计表

| 序号 | 县（市、区） | 产废单位         |             |               |             | 经营单位         |             |
|----|--------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|    |        | 2021 年全口径清单数 | 2021 年新增企业数 | 2021 年管理计划备案数 | 固废系统各级审核通过数 | 2021 年全口径清单数 | 2021 年新增企业数 |
| 1  | 朔城区    | 109          | 7           | 45            | 103         | 7            | 2           |
| 2  | 平鲁区    | 66           | 21          | 63            | 58          | 1            | 1           |
| 3  | 山阴县    | 62           | 7           | 36            | 61          | 1            | 0           |
| 4  | 应 县    | 61           | 7           | 37            | 61          | 3            | 1           |
| 5  | 右玉县    | 18           | 2           | 15            | 17          | 0            | 0           |
| 6  | 怀仁市    | 136          | 44          | 27            | 131         | 0            | 0           |
| 7  | 开发区    | 36           | 1           | 129           | 36          | 0            | 0           |
| 8  | 市辖区    | 17           | 0           | 16            | 16          | 0            | 0           |
| 合计 |        | 505          | 89          | 352           | 483         | 12           | 4           |

## （二）业务培训情况

今年受疫情影响，全市主要通过网络视频宣讲的方式，对全市管理人员、执法人员、产废和经营单位相关负责人开展了《固体废物污染环境防治法》和危险废物规范化管理等法律法规、标准规范的培训，培训人数约 465 人。朔城区、开发区、山阴县、应县、右玉县均组织了灵活多样的业务培训，平鲁区、怀仁市未报送自行组织业务培训的印证资料。

## （三）年度总结报送情况

按照《方案》要求，各县（市、区）均在规定时间内完成了督查考核数量不低于企业总数 80% 的任务要求（除平鲁区外），仅朔城区、开发区、平鲁区、右玉县按时报送了工作总结。各县（市、区）产废和经营单位抽查率见表 2。

表2 各县（市、区）产废和经营单位抽查率

| 序号 | 县（市、区） | 产废单位数 | 抽查数 | 抽查率（%）  | 经营单位数 | 抽查数 | 抽查率（%） |
|----|--------|-------|-----|---------|-------|-----|--------|
| 1  | 朔城区    | 109   | 107 | 98.17%  | 7     | 7   | 100%   |
| 2  | 平鲁区    | 66    | 50  | 75.76%  | 1     | 1   | 100%   |
| 3  | 山阴县    | 62    | 60  | 96.77%  | 1     | 1   | 100%   |
| 4  | 应 县    | 61    | 59  | 96.72%  | 3     | 3   | 100%   |
| 5  | 右玉县    | 18    | 16  | 88.89%  | 0     | 0   | 100%   |
| 6  | 怀仁市    | 136   | 136 | 100.00% | 0     | 0   | 100%   |
| 7  | 开发区    | 36    | 35  | 97.22%  | 0     | 0   | 100%   |
| 8  | 市辖区    | 17    | 17  | 100.00% | 0     | 0   | 100%   |
| 合计 |        | 505   | 480 | 95.05%  | 12    | 12  | 100%   |

#### （四）市级抽查考核情况

从今年6月份开始，市生态环境局通过查看相关资料、现场检查等方式，对全市7个县（市、区）危险废物规范化管理工作情况进行了考核。具体情况如下：

1、对产废和经营单位考核情况。本次督查考核共抽查了产废单位83家（重点产废单位52家，其他产废单位31家），其中达标53家、基本达标17家、不达标13家，市级抽查合格率78%；督查考核经营单位12家，达标2家、基本达标3家、不达标7家，市级抽查合格率34%。经二次复查考核，产废和经营单位市级抽查率达到92%、100%。市级初次抽查考核情况见表3。

表3 市级危险废物初次抽查考核情况

| 序号 | 县（市、区） | 产废单位 |     |       |      |          | 经营单位 |     |       |      |          |
|----|--------|------|-----|-------|------|----------|------|-----|-------|------|----------|
|    |        | 抽查总数 | 达标数 | 基本达标数 | 不达标数 | 抽考合格率（%） | 抽查总数 | 达标数 | 基本达标数 | 不达标数 | 抽考合格率（%） |
| 1  | 朔城区    | 16   | 8   | 3     | 5    | 63%      | 7    | 0   | 2     | 5    | 20%      |
| 2  | 平鲁区    | 10   | 7   | 3     | 0    | 91%      | 1    | 0   | 0     | 1    | 0%       |
| 3  | 山阴县    | 9    | 7   | 2     | 0    | 93%      | 1    | 1   | 0     | 0    | 100%     |
| 4  | 应 县    | 7    | 1   | 1     | 5    | 24%      | 3    | 1   | 1     | 1    | 57%      |
| 5  | 右玉县    | 6    | 2   | 1     | 3    | 45%      | 0    | 0   | 0     | 0    | 100%     |



|    |     |    |    |    |    |     |    |   |   |   |      |
|----|-----|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|------|
| 6  | 怀仁市 | 12 | 8  | 4  | 0  | 90% | 0  | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 7  | 开发区 | 6  | 4  | 2  | 0  | 90% | 0  | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 8  | 市辖区 | 17 | 16 | 1  | 0  | 98% | 0  | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 |     | 83 | 53 | 17 | 13 | 78% | 12 | 2 | 3 | 7 | 34%  |

2、对县级管理部门考核情况。今年，我市重点突出对各县（市、区）危险废物考核机制建立、工作组织实施、监管能力建设、工作总结报送、违法企业惩处、危险废物规范化管理等6个方面工作进行综合考评。对照《方案》，对各县（市、区）管理部门进行了评级打分，考核评级为A的有朔城区、山阴县、开发区，提出表扬；考核评级为B的为应县、右玉县、怀仁市；考核评级为C的为平鲁区，提出批评。具体考核评分情况见表4。

表4 各县（市、区）考核评分情况

| 序号                                                                                              | 县(市、区) | 部门监管工作得分 | 规范化管理得分 | 综合得分 | 评级 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------|----|
| 1                                                                                               | 朔城区    | 25       | 66      | 91   | A  |
| 2                                                                                               | 平鲁区    | 23       | 60      | 83   | C  |
| 3                                                                                               | 山阴县    | 24       | 68      | 92   | A  |
| 4                                                                                               | 应 县    | 19.5     | 64      | 83.5 | B  |
| 5                                                                                               | 右玉县    | 24       | 60      | 84   | B  |
| 6                                                                                               | 怀仁市    | 22       | 67      | 89   | B  |
| 7                                                                                               | 开发区    | 30       | 64      | 94   | A  |
| 注：考核评定方式：考核结果分为3个等级：得分90分以上为A；得分60分以上90分以下为B；得分60分以下为C。县级对辖区内产废、经营单位考核数量不足最低要求的80%，直接判定考评等级为C级。 |        |          |         |      |    |

在督查考核中发现，山阴县生态环境、卫生健康部门加强部门联动，共同推进医疗废物收集转运点的管理，形成工作合力。怀仁市、开发区生态环境、交通运输部门持续加强汽修企业危险废物的监管，规范化管理水平有明显提升。朔城区、开发区加强培训学习指导与执法检查力度，在今年的市级督查考

核中进步明显。

#### （五）县级规范化管理考核情况。

2021 年，全市危险废物产生单位 505 家（不含停产 26 家），共抽查和复查考核 480 家，其中达标 394 家、基本达标 85 家、不达标 1 家，抽查合格率为 94%；全市危险废物经营单位 12 家，达标 12 家，抽查合格率为 100%。具体考核情况见表 5。

表 5 全市危险废物考核情况

| 序号 | 县(市、区) | 产废单位 |     |       |      |          | 经营单位 |     |       |      |          |
|----|--------|------|-----|-------|------|----------|------|-----|-------|------|----------|
|    |        | 抽查总数 | 达标数 | 基本达标数 | 不达标数 | 抽查合格率(%) | 抽查总数 | 达标数 | 基本达标数 | 不达标数 | 抽查合格率(%) |
| 1  | 朔城区    | 107  | 74  | 33    | 0    | 91%      | 7    | 7   | 0     | 0    | 100%     |
| 2  | 平鲁区    | 50   | 39  | 11    | 0    | 93%      | 1    | 1   | 0     | 0    | 100%     |
| 3  | 山阴县    | 60   | 54  | 6     | 0    | 97%      | 1    | 1   | 0     | 0    | 100%     |
| 4  | 应 县    | 59   | 38  | 20    | 1    | 88%      | 3    | 3   | 0     | 0    | 100%     |
| 5  | 右玉县    | 16   | 14  | 2     | 0    | 96%      | 0    | 0   | 0     | 0    | 100%     |
| 6  | 怀仁市    | 136  | 130 | 6     | 0    | 99%      | 0    | 0   | 0     | 0    | 100%     |
| 7  | 开发区    | 35   | 28  | 7     | 0    | 94%      | 0    | 0   | 0     | 0    | 100%     |
| 8  | 市辖区    | 17   | 17  | 0     | 0    | 100%     | 0    | 0   | 0     | 0    | 100%     |
| 合计 |        | 480  | 394 | 85    | 1    | 94%      | 12   | 12  | 0     | 0    | 100%     |

在市级督查考核中发现，部分县（市、区）县级考核企业达标率高，但企业实际规范化管理水平低。部分管理部门将考核表直接发给企业填写，并未到现场实施考核，在此不点名批评，希望在今后的工作中引起高度重视。

## 二、存在的主要问题

### （一）部门联动机制有待完善

近几年，我市基本建立了危险废物管理多部门联动机制，但部门间协作机制还不够完善，行业主管与部门监管职责还不

够清晰，部门间管理标准不统一，信息互通机制不够完善。部分行业在危废管理中有短板和弱项，监管存在漏洞和盲区。

## **（二）规范化管理水平较低**

我市规范化管理整体水平逐年提升，但还存在以下问题，主要包括：部分单位危废收集和处置率相对较低；危废间设置不规范；危废超期贮存，处置不及时；管理计划与申报登记存在漏报、错报现象；危废产生和贮存环节台账不规范等。

## **（三）环境监管能力不足**

随着危废管理的不断规范，产废单位的数量也在逐年增加，基层监管能力不足的问题突显，部分小、散、远产废单位监管很难做到全覆盖。

# **三、下步工作要求**

## **（一）提高政治站位，增强责任意识**

各县（市、区）要高度重视，强化责任担当，严格控制风险，充分认识危险废物环境监管的重要性，加强危险废物全过程监管的组织领导，落实好危险废物污染防治属地监管责任，确保全市危险废物污染防治工作落实到位。

## **（二）利用多种渠道，夯实监管基础**

结合环境统计、环评与排污许可、日常监管等多渠道信息，全面建立全口径危险废物产生清单。监管企业落实落细申报登记、管理计划备案、经营许可、转移联单等各项制度，全面掌握危险废物产生、贮存、利用、处置情况。严格落实危险废物电子转移联单制度，进一步提高危险废物监管能力。



### （三）从严从快执法，扎实抓好整改

针对此次督查考核中发现的问题，各县（市、区）要认真抓好整改落实，尤其是对不达标及基本达标的单位，要继续开展复查复考工作，于9月底前将复查考核情况和年度工作报告报市环委办；对发现的各类违法问题，特别是整改不及时、不到位的问题，要强化法律应用，严肃处理，一查到底，形成典型案例，督促企业落实好各项法律法规政策。

联系人：王建河 0349-2150391

邮 箱：wjh94935577@163.com

附 件：1. 不达标单位问题清单  
2. 基本达标单位问题清单



（此件公开发布）

附件 1

# 2021 年朔州市危险废物产生单位规范化督查考核不达标单位问题清单

| 序号 | 单位名称   | 达标情况 | 存在问题                                                                                                                        | 处理情况      |
|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 应县和谐医院 | 不达标  | 1. 医废间无关物品，食品与医废混放，且设置不符合环保要求；2. 未制定管理计划，未报批医废转移计划；3. 申报情况未截图存档；4. 未开展应急演练；5. 医废露天堆放；6. 医废产生与贮存台账缺失；7. 无污水处理设施；8. 收集点未设置标识。 | 正在按流程依法处罚 |



2021 年朔州市危险废物产生单位规范化管理督查考核基本达标单位问题清单

| 序号 | 县(市、区) | 单位名称                | 行业   | 得分/满分 | 达标情况 | 存在的问题                                                                                                                                 |
|----|--------|---------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 朔城区    | 朔州城发固废处置有限公司        | 工业企业 | 39/50 | 基本达标 | 1. 固废系统申报情况未截图; 2. 应急演练与业务培训印证资料不全; 3. 危废间未放置惧容器。                                                                                     |
| 2  | 朔城区    | 朔州正通钢铁资源有限公司        | 工业企业 | 39/47 | 基本达标 | 1. 固废系统申报截图资料不完善; 2. 拆解车间门口设置围堰, 收集环节未设置识别标志; 3. 管理计划未备案, 转移流程不规范, 随车联单未存档; 4. 破碎车间未完全封闭, 拆解后的废渣露天堆存; 5. 部分报废废车存放点地面未硬化; 6. 部分油液泄露收集。 |
| 3  | 朔城区    | 朔州物通再生利用有限责任公司      | 工业企业 | 38/50 | 基本达标 | 1、2021 年 4 月 19 日考核时未达标, 该公司目前已与山西省太原市固体废物处置中心签订了合同, 废油和废铅蓄电池外, 其余废物均委托该公司处置; 2、2021 年应急预案未备案; 3、危废暂存间无围堰                             |
| 4  | 朔城区    | 中国移动通信集团山西有限公司朔州分公司 | 工业企业 | 33/50 | 基本达标 | 1、未张贴危废标识; 2、贮存废旧电池在库房内与其它货物分类存放, 无独立危废暂存间; 3、申报中未对贮存的废旧电瓶进行申报。                                                                       |
| 5  | 朔城区    | 大唐新能源朔州风力发电有限公司     | 工业企业 | 39/50 | 基本达标 | 1、2021 年管理计划未申报 2020 年废矿物油处置量; 2、危废暂存间内危险废物未分类贮存, 无过道等明显间隔; 3、2021 年未开展应急演练; 4、台账记录不规范, 2019 年至今仅有 4 条记录, 显示危废种类总数。                   |
| 6  | 朔城区    | 朔州市鑫亿源混凝土搅拌有限公司     | 工业企业 | 36/50 | 基本达标 | 1、2021 年管理计划备案; 2、未开展业务培训; 3、危废间地面未做防渗, 未设置泄露液体收集装置; 4、容器上无危废标识。                                                                      |
| 7  | 朔城区    | 中国铁塔股份有限公司朔州市分公司    | 工业企业 | 39/50 | 基本达标 | 1、危废暂存间墙上未张贴责任制度及责任人信息; 2、危废暂存间无防渗、无围堰; 3、申报登记表中存在错误。                                                                                 |
| 8  | 朔城区    | 朔州丰泰实业有限公司          | 工业企业 | 35/50 | 基本达标 | 1、危废暂存间未张贴标识, 责任人; 2、联单保存不齐全, 缺 2019 年联单; 2021 年未组织应急演练; 4、暂存间未做防渗、围堰、废水导排渠道, 未设置泄露液体收集装置。                                            |

|    |     |                    |      |         |      |                                                                                                                    |
|----|-----|--------------------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 朔城区 | 中国联合网络通信有限公司朔州市分公司 | 工业企业 | 35/50   | 基本达标 | 1、2020年未申报废旧电池情况；2、管理计划未备案；3、无危废暂存间，现有废旧电池存放在机房内。                                                                  |
| 10 | 朔城区 | 山西三元炭素有限责任公司       | 工业企业 | 26.5/40 | 基本达标 | 1.管理计划内定不全，未备案；2.未申报煤焦油产生和处置情况；3.煤焦油未委托有资质的单位处置；4.未开展应急演练；6.未建立煤焦油产生和处置台账。                                         |
| 11 | 开发区 | 朔州市永富机修有限责任公司      | 工业企业 | 33/50   | 基本达标 | 1、该企业未与有资质单位签订废棉纱、废活性炭、废油桶危废转移合同，危废不知去向；2、危废暂存间标识签不健全，地面未涂环氧树脂；3、危废产生、贮存、转移、处置台账不健全；4、应急预案未备案；5、管理计划缺少2019年、2020年。 |
| 12 | 开发区 | 朔州市荣丰化工有限公司        | 工业企业 | 25/40   | 基本达标 | 1.除尘灰出口未设置识别标志；2.管理计划未备案；3.申报登记情况未截图存档；4.未制定应急预案；5.除尘灰运输和贮存环节防控措施不到位；6.贮存场所设置不符合要求。                                |
| 13 | 平鲁区 | 朔州金戈实业发展有限责任公司     | 工业企业 | 39/47   | 基本达标 | 1、管理计划未备案。2、其他危废资料缺失。                                                                                              |
| 14 | 平鲁区 | 山东吉瑞设备租赁有限公司       | 工业企业 | 38/50   | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、废油桶暂存间地面未做防渗处理。3、该企业为重点产废单位未编制应急预案。                                                                    |
| 15 | 平鲁区 | 朔州市平鲁区源泰煤业有限公司     | 工业企业 | 39.3/47 | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、危废处置合同已过期。3、冲洗废水未列入管理。                                                                                 |
| 16 | 平鲁区 | 朔州市富成工贸有限责任公司      | 工业企业 | 39/47   | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、危废应急的资料缺失。3 冲洗的废水未列入企业管理。                                                                              |
| 17 | 平鲁区 | 朔州市顺俊煤炭洗选有限公司      | 工业企业 | 33.5/47 | 基本达标 | 1、危废库建设不规范2、2021年台账资料不完善、不规范                                                                                       |
| 18 | 平鲁区 | 朔州市富军煤炭洗选有限责任公司    | 工业企业 | 39/47   | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、危废应急的资料缺失。3、冲洗的废水未列入企业管理。                                                                              |
| 19 | 平鲁区 | 朔州市鑫亿万煤炭销售有限公司     | 工业企业 | 39/47   | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、危废应急的资料缺失。3、冲洗的废水未列入企业管理。                                                                              |
| 20 | 平鲁区 | 朔州市平鲁区庆隆煤炭洗选有限公司   | 工业企业 | 38/47   | 基本达标 | 1、台账记录不规范。2、危废应急的资料缺失。3、冲洗的废水未列入企业管理。                                                                              |
| 21 | 应县  | 应县通盛陶瓷有限公司         | 工业企业 | 38/50   | 基本达标 | 1、危废责任人标识无内容；2、暂存间未设置围堰、引流槽、液体收集装置；3、管理计划未备案。                                                                      |
| 22 | 应县  | 朔州市华伦建陶有限公司        | 工业企业 | 38/50   | 基本达标 | 1、未张贴危险废物防治责任信息；2、危废间未设置围堰3、未做防渗。                                                                                  |
| 23 | 应县  | 应县鑫泰选煤有限公司         | 工业企业 | 35/50   | 基本达标 | 1、危废责任人标识无内容；2、暂存间未设置围堰、引流槽、液体收集装置；3、管理计划未备案；4、档案资料不全。                                                             |



|    |     |                      |      |         |      |                                                                                                                                                                      |
|----|-----|----------------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 右玉县 | 国电山西洁能右玉风电有限公司老干山风电场 | 工业企业 | 31/50   | 基本达标 | 2020年产生的齿轮润滑油未及时转移, 2021年4月转移, 危废暂存间标签不规范, 培训档案资料未整理保存。                                                                                                              |
| 25 | 怀仁市 | 怀仁市凯胜德煤业有限公司         | 工业企业 | 39/50   | 基本达标 | 危废间卫生较差、地面无防渗无导流槽、环评未体现危废                                                                                                                                            |
| 26 | 怀仁市 | 怀仁南窑晋通砂石煤业有限公司       | 工业企业 | 39/50   | 基本达标 | 无托盘、无围堰无导流槽无收集池、标识标牌不完善                                                                                                                                              |
| 27 | 怀仁市 | 怀仁玉宝花纸业有限责任公司        | 工业企业 | 30/49   | 基本达标 | 1. 室外未张贴危废标签, 张贴的警告标志错误, 储存容器上张贴的标签不规范; 2. 管理计划未备案, 申报情况未截图存档; 3. 废物产生源头未分类收集; 4. 危险废物转移联单运行不规范; 5. 网版清洗废水未纳入管理; 6. 应急预案备案时间到期未延续, 未开展演练; 7. 危废间设置不规范; 8. 未建立产生环节台账。 |
| 28 | 怀仁市 | 怀仁县天瑞玉龙污水处理有限公司      | 工业企业 | 32/42   | 基本达标 | 1. 危废室外未张贴标签, 未设置围堰; 2. 管理计划内定不全, 未备案; 3. 申报情况未截图存档; 4. 业务培训印证资料不全; 5. 危废超期贮存处置不及时; 6. 废酸碱利用环节不规范。                                                                   |
| 29 | 怀仁市 | 怀仁东方陶瓷有限责任公司         | 工业企业 | 26.5/42 | 基本达标 | 1. 未在焦油池周边未设置危废标识和污染防治责任制度; 2. 危废库未按规定设置; 3. 管理计划未备案; 4. 申报登记情况未截图存档; 5. 应急演练与业务培训印证资料不全; 6. 煤焦油与焦油渣未处置。                                                             |
| 30 | 怀仁市 | 山西绅美陶瓷纤维股份有限公司       | 工业企业 | 33/49   | 基本达标 | 1. 未张贴危废污染防治责任制度; 2. 危废识别标志不规范, 包装容器上未张贴标签; 3. 管理计划内容不健全, 且未备案; 4. 申报登记结果未截图存档; 5. 废油桶、含油废物露天堆存; 6. 煤焦油处置与煤炭消耗不成正比; 7. 产生和处置强记录在案不规范。                                |
| 31 | 朔城区 | 朔州市旺鑫源商贸有限公司         | 汽修行业 | 28/40   | 基本达标 | 1. 墙上示涨贴危废责任制度; 2. 未制定管理计划; 3. 未申报废物产生和处置情况; 4. 废机油桶等含油废物处置不规范。                                                                                                      |
| 32 | 朔城区 | 朔州市亿通汽车服务有限公司        | 汽修行业 | 27.5/40 | 基本达标 | 1. 未制定管理计划; 2. 未申报废物产生和处置量; 3. 废机油桶等含油废物处置不规范; 4. 危废间识别标志不规范, 未设置泄露液体收集装置。                                                                                           |
| 33 | 朔城区 | 朔州致远丰田汽车销售服务有限公司     | 汽修行业 | 31/45   | 基本达标 | 1. 管理计划未备案; 2. 相关台账不完善; 3. 、应急预案未制定, 未备案; 4. 暂存间不完善。                                                                                                                 |
| 34 | 朔城区 | 朔州市朔城区神昌汽修厂          | 汽修行业 | 31/45   | 基本达标 | 1. 管理计划未备案; 2. 相关台账不完善; 3. 未开展应急演练, 未备案; 4. 识别标志不完善。                                                                                                                 |
| 35 | 朔城区 | 朔州市朔城区雁长风汽车维修厂       | 汽修行业 | 37/40   | 基本达标 | 1. 贮存间未设置托盘; 2. 未开展业务培训及应急演练; 3. 未建立相关台账; 4. 管理计划未制定, 未备案。                                                                                                           |
| 36 | 朔城区 | 朔州市朔城区本通汽车维修保养中心     | 汽修行业 | 33/45   | 基本达标 | 1. 暂存间未设置托盘; 2. 标识标签不完善; 3. 未建立相关台账; 4. 未开展业务培训; 5. 应急演练资料不完善; 6. 未制定管理计划, 管理计划未备案。                                                                                  |



|    |     |                  |      |       |      |                                                                                   |
|----|-----|------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 朔城区 | 朔州市虹凯商贸有限公司      | 汽修行业 | 34/45 | 基本达标 | 1、暂存间未设置托盘；2、标识标签不完善；3、未建立相关台账；4、未制定管理计划，管理计划未备案；<br>5、未开展业务培训；6、应急演练资料不完善。       |
| 38 | 朔城区 | 朔州市大禹商贸有限公司      | 汽修行业 | 33/45 | 基本达标 | 1、暂存间未设置托盘；2、标识标签不完善；3、未建立相关台账；4、未开展业务培训；5、应急演练资料不完善；6、未制定管理计划，管理计划未备案。           |
| 39 | 朔城区 | 朔州市星原汽车销售服务有限公司  | 汽修行业 | 42/45 | 基本达标 | 1、未开展业务培训；2、未开展应急演练；3、应急预案未编制；未备案；4、存储容器标签不完善。                                    |
| 40 | 朔城区 | 朔州锦华智晟汽车销售服务有限公司 | 汽修行业 | 31/45 | 基本达标 | 1、管理计划未备案；2、相关台账不完善；3、应急预案未制定、未备案；4、危废间不完善。                                       |
| 41 | 开发区 | 山西呈泽工贸有限公司       | 汽修行业 | 30/46 | 基本达标 | 1、未将含油废物纳入管理；2、未申报危废产生和处置情况；3、危废间设置不符合环保要求。                                       |
| 42 | 开发区 | 朔州市恒煜汽车销售有限责任公司  | 汽修行业 | 38    | 基本达标 | 1、危废暂存间运行正常。2、应急预案未备案。3、暂存间未设置导流渠道。4、暂存间地面未做防渗。5、申报资料不完善。                         |
| 43 | 开发区 | 朔州市芦笛汽车销售服务有限公司  | 汽修行业 | 38    | 基本达标 | 1、危废暂存间运行正常。2、申报资料未截图留存。3、污染防治责任制度未明确责任人。4、未将全部危废纳入管理。                            |
| 44 | 开发区 | 朔州神迪汽车销售服务有限公司   | 汽修行业 | 33    | 基本达标 | 1、危废暂存间运行正常。2、台账记录不规范。3、标示标牌张贴不完善。4、未制订污染防治责任制度信息公开栏。5、部分危废分类不完善。                 |
| 45 | 平鲁区 | 利民大众特约维修中心       | 汽修行业 | 26/38 | 基本达标 | 1、油桶上未张贴标签；2、危废间门口未设置围堰，地面未做防渗；3、未制定管理计划，未申报废物产生和处置情况；4、含油废物未规范处置；5、产生和贮存环节台账不规范。 |
| 46 | 平鲁区 | 通利汽车养护有限公司       | 汽修行业 | 27/40 | 基本达标 | 1、室外未张贴的警告标志，油桶及容器上未张贴标签；2、未制定管理计划，未申报废物产生和处置情况；3、含油废物未规范处置；4、产生和贮存环节台账不规范。       |
| 47 | 山阴县 | 小白汽修厂            | 汽修行业 | 29/40 | 基本达标 | 1、未制定管理计划；2、未申报废物产生、处置情况；3、废机油桶、油滤等未规范处置；4、危废间有杂物混放。                              |
| 48 | 山阴县 | 朔州市恒泰汽车贸易有限公司    | 汽修行业 | 24/40 | 基本达标 | 1、未制定管理计划；2、未申报废物产生、处置情况；3、废机油桶、油滤等未规范处置；4、保养车间、危废间地面有废油泄露；5、未建立产生和贮存环节台账。        |
| 49 | 山阴县 | 杨玉春汽车销售服务中心      | 汽修行业 | 32/47 | 基本达标 | 1、未制定管理计划；2、保养车间地面有废油泄露；3、危废间建设不规范；                                               |

|    |     |                        |      |       |      |                                                                                                                                                  |
|----|-----|------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 山阴县 | 康佳汽车配件销中心              | 汽修行业 | 33/47 | 基本达标 | 1、未制度管理计划；2、未申报废物产生处置情况；3、危废间建设不规范；                                                                                                              |
| 51 | 山阴县 | 山阴县津鑫城乡公交有限公司          | 汽修行业 | 31/47 | 基本达标 | 1、未制度管理计划；2、危废间建设不规范；3、未申报废物产生处置情况；                                                                                                              |
| 52 | 山阴县 | 山阴县小吕汽修部               | 汽修行业 | 33/47 | 基本达标 | 1、未制度管理计划；2、未申报废物产生处置情况；3、危废间建设不规范；                                                                                                              |
| 53 | 右玉县 | 大洋汽车会所                 | 汽修行业 | 30/46 | 基本达标 | 1.管理计划内容不全，未备案；2.未申报废物产生和处置量；3.危机油桶等含油废物未规范处置；识别标志不规范；5.危废间设置不符合要求。                                                                              |
| 54 | 朔城区 | 朔州烧创伤医院                | 医疗行业 | 37/47 | 基本达标 | 1.未建立医疗废物管理制度，且各类制度未上墙；2.收集点未设置医废警告标志，分类收集环节不规范，感染性和损伤性废物未分离，未设置利器盒；3.医废随意堆放，部分废物未入暂存库；4.暂存间设置不符合要求，门口未设置围堰；5.未制定环境突发事件应急预案，无演练记录；6.未开展医废相关业务培训。 |
| 55 | 朔城区 | 朔州锦益康自愿戒毒医院            | 医疗行业 | 34/47 | 基本达标 | 1、未开展业务培训；2、未开展应急演练相关资料不完善；3、未制定意外事故应急预案，应急预案未备案；4、相关台账不完善。                                                                                      |
| 56 | 朔城区 | 朔州市朔城区北旺庄街道办事处社区卫生服务中心 | 医疗行业 | 37/47 | 基本达标 | 1、贮存间墙面标签不完善；2、医废储存容器未设置托盘；3、未开展应急演练；4、培训相关资料不完善；5、管理计划未备案。                                                                                      |
| 57 | 朔城区 | 朔州市朔城区南城街道办事处社区卫生服务中心  | 医疗行业 | 37/47 | 基本达标 | 1、贮存间标识标签不健全；2、贮存间未张贴相关制度；3、未开展应急演练及业务培训。                                                                                                        |
| 58 | 朔城区 | 朔州市朔城区医疗集团南榆林乡卫生院神武分院  | 医疗行业 | 37/47 | 基本达标 | 1、应急演练相关资料不完善；2、未制定业务培训相关资料；3、贮存间标签不完善；4、贮存间四周未设置围堰。                                                                                             |
| 59 | 朔城区 | 朔州市朔城区窑子头乡卫生院          | 医疗行业 | 38/47 | 基本达标 | 1、贮存间墙面标签不完善；地面未做防渗处理；2、应急演练资料缺照片；3、2021年未开展业务培训；4、管理计划未编制；未备案。                                                                                  |
| 60 | 朔城区 | 朔州市朔城区窑子头乡卫生院梵王寺分院     | 医疗行业 | 39/47 | 基本达标 | 1、管理计划已制定，未备案；2、应急演练相关资料不完善；缺少出入库台账。                                                                                                             |



|    |     |                       |      |       |      |                                                                                         |
|----|-----|-----------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 朔城区 | 朔州市朔城区医疗集团利民镇卫生院      | 医疗行业 | 39/47 | 基本达标 | 1、管理计划未备案；2、地面未进行防渗处理；3、培训资料缺少图片；4、贮存间墙面标识标签不完善。                                        |
| 62 | 朔城区 | 朔州市朔城区疾病预防控制中心        | 医疗行业 | 38/47 | 基本达标 | 1、管理计划未备案；2、业务培训资料不完善；3、相关台账不完善；4、暂存间未采取防渗。                                             |
| 63 | 朔城区 | 朔州市朔城区北城街道办事处社区卫生服务中心 | 医疗行业 | 39/47 | 基本达标 | 1、管理计划未备案；2、2021年未开展应急演练；3、培训资料不完善。                                                     |
| 64 | 朔城区 | 朔州爱目眼科医院              | 医疗行业 | 39/64 | 基本达标 | 1、标识标签不健全；设置液体收集装置；2、未制定应急演练相关资料；3、未制定管理计划，管理计划未备案；4、应急预案未编制，未备案。                       |
| 65 | 朔城区 | 朔州民福医院                | 医疗行业 | 33/47 | 基本达标 | 1、管理计划未编制，未备案；2、未制定应急演练相关资料；3、未制定培训相关资料；4、医废贮存间不符合要求；5、医废相关台账不规范；6、未制定医疗废物污染防治措施。       |
| 66 | 朔城区 | 朔州神电中西医结合医院有限公司       | 医疗行业 | 35/47 | 基本达标 | 1、未开展业务培训；2、未开展应急演练相关资料不完善；3、未制定意外事故应急预案，应急预案未备案；4、管理计划未制定，未备案；5、标识标签不完善；6、相关台账不完善。     |
| 67 | 开发区 | 锦华社区卫生服务站             | 医疗行业 | 35    | 基本达标 | 1、医废暂存间正在改建中。2、管理计划未备案。3、应急预案未备案。4、医废未分类贮存。                                             |
| 68 | 平鲁区 | 平鲁区高石庄卫生院             | 医疗行业 | 34/46 | 基本达标 | 1、护办未设置警告标志；2、医废未完成按要求贮存；3、管理计划内容有误，未备案；4、申报情况与实际不符；5、业务培训与应急资料不全，未开展应急演练；6、台账资料不按规定存档。 |
| 69 | 应县  | 应县康乐医院                | 医疗行业 | 30/46 | 基本达标 | 1、医废间与餐厅距离较近；2、护办未张贴医废警告标志；3、未制定管理计划，未报批医废转移计划；4、业务培训与应急预案资料不全；5、医废产生和处置台账缺失；6、无污水处理设施。 |
| 70 | 应县  | 东城医院                  | 医疗行业 | 34/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范 6、台账部分缺失。          |
| 71 | 应县  | 金城社区服务中心              | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范。                   |



|    |    |        |      |       |      |                                                                       |
|----|----|--------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 72 | 应县 | 双钱树分院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范。 |
| 73 | 应县 | 白马石卫生院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 74 | 应县 | 梨树坪分院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 75 | 应县 | 三条岭分院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 76 | 应县 | 大临河卫生院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 77 | 应县 | 金城镇卫生院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 78 | 应县 | 南和种卫生院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 79 | 应县 | 南泉卫生院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 80 | 应县 | 下马峪卫生院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 81 | 应县 | 下社卫生院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |
| 82 | 应县 | 杏寨卫生院  | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息 4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范  |

|    |    |          |      |       |      |                                                                         |
|----|----|----------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 83 | 应县 | 镇子梁卫生院   | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息<br>4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范 |
| 84 | 应县 | 南和种北曹山分院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息<br>4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范 |
| 85 | 应县 | 大临河北楼口分院 | 医疗行业 | 35/50 | 基本达标 | 1、未制定管理计划 2、危险废物容器未设置识别标识 3、未张贴危险废物防治责任信息<br>4、未申报登记上一年度产废情况 5、医废间设置不规范 |

抄送： 市政府办公室。



